

עמודות TREION™: בדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים

אנו רואים חשיבות עליונה בתקינות עמודות TREION™ שברשות לקוחותינו ובאיכות המים המופקים מעמודות אלה. בהתאם, יש לבצע בדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים, אשר מאפשרים ללקוחותינו לשמור על מערך עמודות TREION™ שברשותם לאורך זמן, להבטיח איכות מים מטופלים כנדרש ולוודא את המשך בטיחות השימוש.

בדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים

הטיפול מבוצע על ידי טכנאי מיומן של TREION™ וכולל:

- בדיקת תקינות הציוד והחלפת רכיבים שהתבלו, בדגש על אטמים, מחברים וצנרת.
- בדיקת ביצועי העמודה או החלפת עמודה שלא הוחלפה במשך 12 חודשים ומעלה.
- כיוול מד המוליכות.
- ריענון הנחיות עבודה בהתאם להנחיות הבטיחות.

הבדיקה והטיפול אורכים כשעה ומוצעים ללקוחותינו בעלות כדאית.



הימנעות מבדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים עלולים להביא למי מוצר מזוהמים בקטריאלית שהשימוש בהם עלול להיות מסוכן, ו/או לנזקי הצפה כתוצאה מבלאי אטמים, מחברים וצנרת.

לקוח אשר לא הזמין מאיתנו בדיקת תקינות וטיפול תחזוקה שנתיים לעמודות TREION™ שברשותו, ואשר נמנע מהחלפת העמודה בתוך שנה מיום הצבתה (ובמשך כל שנה לאחר מכן), לא יזכה לכל אחריות על תקינות העמודה (והציוד הנלווה לה) ועל ביצועיה. בכל מקרה, איננו אחראים לכל נזק שייגרם ללקוח כפועל יוצא מהשימוש בעמודה ו/או הצבתה אצל הלקוח.

לתיאום בדיקה וטיפול שנתיים יש לפנות לטלפון 1-700-701-345 או בדוא"ל אל treion@treion.co.il.

צוות המהנדסים והטכנאים המיומן שלנו עומד לרשותך בכל שאלה בנוגע למערכות TREION™.

למכירות ותמיכה הנדסית:

1-800-20-30-80

לשירות החלפות שוטפות:

1-700-701-345

 treion@treion.co.il

 www.treion.co.il



